



# 1.PDS ( Printing Direct Structuring ) 원리.

오목판 판면에서 잉크 화상 ( PATTERN ) 을 아교나 고무 ( SILICON ) 등의 탄성체 표면에 인쇄하고 ,  
그것으로 피인쇄체 에 전사 하는 원리.



## 2.PDS 공정 .




부식 판 가공



PAD 인쇄



열풍 건조



무 전해 Cu 도금



성능 / 외관  
검사 및 출하



수세 및 건조



무 전해 Ni 도금



촉매 및 침전



### 3.PDS 제품 사진.

